



②県指定文化財修理事業・・・聖 神社本殿・幣殿の保存修理事業(補助金)



拝殿幣殿の屋根の野地板、垂木の折れた様子←(遠景)



拝殿幣殿の屋根の野地板、垂木の折れた様子←(近景)



拝殿幣殿から本殿をつなぐ回縁の壊れた様子□(近景)

※ 総事業費4,932千円(内訳県2,466千円・市1,233千円・所有者1,233千円)
(修理に先立ち、破損状況調査と修復の方針の検討)