


R06通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・西郷小） 1/1

地理院地図
GSI Maps



＜要望等＞

児童が通学する歩道の脇にあるコンクリート塀の両側に縦に亀裂が入っている。大きな土嚢を積み上げて倒壊を防止してあるが、非常に危険な状態である。

＜対策＞

災害復旧工事において対応