

神谷清掃工場

ダイオキシン類などの測定結果



鳥取市の可燃物を焼却処理している神谷清掃工場の周辺土壌について、ダイオキシン類の調査を行いました。その結果、全ての地点で法律に定められた環境基準を大幅に下回っていました。また、清掃工場の排ガス中に含まれるダイオキシン類などについても法定基準を下回りました。今後、細心の注意を払い、安全操業に努めます。

■周辺土壌のダイオキシン類調査結果

清掃工場から半径 1 ～ 5 キロメートルの範囲で調査したところ、すべての地点で 0.73 ～ 19 pg-TEQ/g となりました。なお、土壌の環境基準は、1,000 pg-TEQ/g 以下となっています。

■清掃工場の排ガス測定結果

調査項目	平均値	法定基準
ダイオキシン類 (ng-TEQ/ m ³ N)	0.074	1 以下
ばいじん (g/ m ³ N)	0.00215	0.08 以下
窒素酸化物 (ppm/ m ³ N)	64.3	250 以下
硫黄酸化物 (ppm/ m ³ N)	1.35	110～130 以下
塩化水素 (mg/ m ³ N)	125.6	700 以下

※平均値：神谷清掃工場 1 号炉と 2 号炉の平均値

※ pg (ピコグラム) 1 兆分の 1 グラム

※ ng (ナノグラム) 10 億分の 1 グラム

※ mg (ミリグラム) 1000 分の 1 グラム

※ TEQ (ティーイーキュー) (毒性等価) ダイオキシン類にはさまざまな種類があり、それぞれ毒性が異なるため、その毒性の強さを最も毒性の強い種類に換算して合計したもの

※ m³ N (リッポウメートルニュートン)：0℃、一気圧に換算した気体の体積 (1 m³あたり)

■問い合わせ先 生活環境課 (☎ 20-3217)

鳥取市の

誘致企業の紹介



鳥取市では、雇用機会の拡大を図り、新しい産業分野の企業を誘致するため、積極的に取り組んでいます。平成 14 年度以降の誘致企業は次のとおりです。

企業名	(株) ツーウェイシステム	神田工業 (株)	アクセルテクノロジー (株)
所在地	若葉台南 5 丁目 17-1	北村 30-1	若葉台 7 丁目 5-1
事業内容	テレビ通信販売の電話受注業務や顧客開拓業務など	TFT 液晶表示装置の光源組み立てなど	コンピューター周辺機器、光ディスク装置、半導体の設計開発など
雇用計画	当初 120 人 将来 1,000 人予定	当初 30 人 将来 50 人予定	当初 10 人 将来 15～20 人予定
事業開始	平成 16 年 4 月	平成 14 年 12 月	平成 16 年 4 月



(株) ツーウェイシステム



神田工業 (株)



アクセルテクノロジー (株)

■問い合わせ先 商工振興課 (☎ 20-3223)