


R02 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宝木小 1/2）



①市道宝木中央線

<要望等>

国道9号線から宝木に入るところで、以前も土砂崩れがあったため、防護柵を作ってほしい。

<対策>

植物が繁茂しており土砂崩れの危険性が低い
ため、定期的にパトロールを行い監視する。



R02 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宝木小 2/2）



②市道宝木酒津水尻線

<要望等>

歩道が狭く、カーブになっており危険。ガードレールやポール又は横断歩道の設置を要望。

<対策>

ガードレール等の設置は道路幅が狭くなるため困難。歩道を児童が通学できるように、横断歩道の設置を検討する。



地理院地図

気高町酒津