

R02 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・岩倉小 1/3）



① 県道291号鳥取国府線

<要望等>

歩道の側溝が滑りやすく、転んでしまうことがある。滑らないような対策を要望。

<対策>

交換可能なコンクリート蓋製品がないため、対応困難。県道拡幅事業にあわせて検討を行う。

R02 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・岩倉小 2/3）



②主要地方道鳥取国府岩美線

<要望等>

交通量が多く、車のスピードが出ている。ガードレールの設置を要望。

<対策>

見通しの良い直線のため、ガードレール設置の必要性が少ないが、商業施設の交差点の横断防止柵を頑丈なものへ交換するよう検討する。



R02 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・岩倉小 3/3）



③県道291号鳥取国府線・市道立川岩倉線

<要望等>

曲がり角が狭いため、歩道の拡張を要望。

<対策>

対策実施は、用地確保の点から困難であり、
県道拡幅事業にあわせて検討する。