## 報告事項(1)

11)	月定例教育委員会資料
年月日	令和3年11月29日
担当課	学校保健給食課

## 今和3年度 通学路合同点検の結果について

- ◆ 点検実施時期 令和3年8月10日から8月27日
- ◆ 点 検 結 果 点検実施箇82箇所 うち76箇所で、90項目の対策を実施予定

令和3年度通学路合同点検対策整理表

学校数	合同点検実施箇所	対策必要箇所	必要対策数
小学校(29校)	6 4	6 0	7 2
中学校(6校)	1 1	1 1	1 2
義務教育学校 (2校)	7	5	6
合 計	8 2	7 6	9 0

- ※ 対策必要箇所・・対策不要箇所及び対策困難箇所を除いた箇所
- ※ 必要対策数・・対策必要箇所における実施者別の対策数(国、県、市町村、警察等)

## 令和3年度 中学校区別 点検箇所数 必要対策箇所数

中学校区	学校名	点検箇所数	対策必要 箇所数	必要対策数
	東中		E//IX	
	修立小	1	1	1
東中校区	稲葉山小			
	岩倉小	2	2	2
	西中	1	1	1
五山坎区	醇風小			
西中校区 	富桑小			
	明徳小	1	1	1
	南中			
	日進小	2	2	5
南中校区	美保小	3	3	3
	倉田小	1	1	3
	美保南小	2	2	2
	北中			
   北中校区	久松小			
	遷喬小	2	2	2
	城北小	4	4	4
江山学園 校区	江山学園			
	高草中	2	2	2
	大正小	6	5	5
高草中校区	東郷小			
	明治小			
	世紀小	5	4	4
	湖東中	2	2	2
	賀露小	2	1	1
湖東中校区	湖山小			
	末恒小	2	2	2
	湖山西小	3	3	3
湖南学園 校区	湖南学園	1	1	1

中学校区	学校名	点検箇所数	対策必要 箇所数	必要対策数
	桜ヶ丘中	2	2	3
	面影小	3	3	3
桜ヶ丘中 校区	米里小	1	1	1
	津ノ井小	3	3	6
	若葉台小	2	2	3
	中ノ郷中			
中ノ郷中 校区	浜坂小	1	1	1
<u> </u>	中ノ郷小			
	国府中			
国府中校区	宮ノ下小	3	3	3
	国府東小	4	3	4
福部未来 学園校区	福部未来 学園	6	4	5
	河原中	3	3	3
河原中校区	河原第一小	2	2	2
冽原甲 <b>校</b> 区 	西郷小	2	2	2
	散岐小	1	1	1
	千代南中	1	1	1
千代南中 校区	用瀬小			
	佐治小	1	1	1
	気高中			
	宝木小	1	1	1
気高中校区	瑞穂小	1	1	1
	浜村小	1	1	1
	逢坂小			
鹿野学園 校区	鹿野学園			
青谷中校区	青谷中			
月分廿仪区	青谷小	2	2	4
合 計		82	76	90

点検箇所数 82箇所 (小学校64 中学校11 義務教育学校7) 対策必要箇所数 76箇所 (小学校60 中学校11 義務教育学校5) 必要対策数 90対策 (小学校72 中学校12 義務教育学校6)

令和3年度通学路合同点検結果一覧

関制し	学校名	道路名	道路	対策要望・危険な状況	<b>対策内</b> 命	対策者	実施時期
番 元	I L	ŧ	管埋有		I		
-	遷喬小	市道新町通りと花見橋通り交差点	÷	横断歩道がないのでつけてほしい	交通量の調査をして検討する。	警察	未定
2	遷喬小	市道川端通りと花見橋通り交差点	÷	横断歩道がないのでつけてほしい	交通量の調査をして検討する。	警察	未定
က	修立小	県道若葉台東町線 (観音院入口交差点)	些	歩行者の多い交差点であるが、歩行者用の信号が設置されておらず、低学年の子供たちは信号がないため車道信号が赤でも渡ってしまうことがある。歩行者用信号の設置を希望。	信号を設置する柱の事や設置に関する詳細な基準を踏まえ、設置する方向。	<b>数</b> E <b>数</b> :	未完
4	日進小	市道新橋通り 丰汽丰町・日ሬ	<del> </del>	急発進する車→道路面の減速表示 道の狭さ→グリーンベルトの設置	新橋通り・寺町大工町頭線寺町1号線の該当箇所について は、ゾーン30エリアとして整備する予定。	警察 市道路課	R3以降
		巾道守門   芍縣		一旦停止無視→横断歩道の設置	新橋の箇所には横断歩道を設置済。	警察	実施済
				〇交通量が多い ・駐車禁止路側帯の実行確保対策(縁石設置、路側帯の着 色)	町内会で協議がまとまり要望があれば、南側歩道に縁石を 設置することを検討する。	<b>市道路</b> 課	未定
2	日進小	市道永楽通り	Æ	・飛び出し防止の路面表示の補修・追加	消えかかった指導線を塗直す。 カーブミラーの増設は困難。	<b>市道路</b> 課	未定
				・30kmの速度制限 ・駐車禁止路側帯の説明の看板設置 ・長時間にわたる代行タクシー停車の禁止	違法駐車の取り締まりを強化。 一方通行の速度規制は困難。	際	未定
9	城北小	県道伏野覚寺線 (八千代橋東詰交差点)	账	交通量が多く、スピードを出している車も多いため、信号 を待つとき危険→ガードレールの設置を要望する。	交差点たまり場周辺に、ガードレールに代わる物で、安全 が確保できる物を検討し設置するよう進める。	当	未定
7	城北小	県道伏野覚寺線 (八千代橋西詰交差点)	些	交通量が多いが、歩道が狭いところもあり、危険→ガード レールの設置を要望する。	交差点たまり場周辺に、ガードレールに代わる物で、安全 が確保できる物を検討し設置するよう進める。	谱	未定
8	城北小	県道伏野覚寺線 (松並町交差点)	旹	交通量が多く、信号を待つとき危険→ガードレールの設置 を要望する。	交差点たまり場周辺に、ガードレールに代わる物で、安全 が確保できる物を検討し設置するよう進める。	県	未定
6	城北小	県道伏野覚寺線 (袋川以北)	旹	直線道路ではあるが、交通量が多く危険→ガードレールの 設置を要望する。	直線道路も狭いため、ガードレールに代わる物で、安全が 確保できる物を検討し設置するよう進める。	県	未定
10	美保小	市道興南町3号線と興南富安1号線 の交差点	<del>L</del>	エ事車両の大型ダンブ等が往来し危険→横断歩道の設置	南中入り口側を通学路に変更するよう、学校が検討する。	学校	未定
11	美保小	県道八坂鳥取停車場線 (吉成二丁目交差点)	凿	交通量・歩行者も多く、交差点部に車両が突っ込んできた場合大変危険。交差点部のガードレール設置を要望。 (R3.2事故有)	通行する通学児童数が非常に多いため、設置を検討する。	県	未定
12	美保小	県道八坂鳥取停車場線(南中学校入 口交差点~吉成二丁目交差点)	些	交通量・歩行者も多い区間であるが、歩道が狭く危険。歩 道を広げるかガードレールの設置を要望。	東側の歩道を狭めて、西側の歩道を拡げることは可能か、 ガードレールの設置と併せて検討する。	≕	未
13	賀露小	市道賀露区画15号線・16号線の交差 点	#	見通しの悪い「字路の安全対策→停止線、カーブミラーの設 置	地域へのカーブミラーのみの原材料支給を検討。	<b>#</b>	未定
14	賀露小	市道 晩稲飛行場線 ローソン鳥取賀露団地店対面の交差 点	<del>IE</del>	見通しの悪い「字路の安全対策→停止線、カーブミラーの設置	私道につき、管理者での対応困難。(開発行為の関連区域と なっており開発者で対応予定。)		

時期													
実施時期	<del>术</del> 识	未定	米记	随時	未定	<b>米</b> 弘	未	В3	я 3		随時	я 3	<u>ო</u>
対策者	学校及び自治会	<b>警</b> 察	市協働推進課	学校	学校	<b>华</b> 校	<b>补</b> 核	市農村整備課	市道路課		警察	<b>市道路</b> 課	数
対策内容	歯医者に対して、駐車場から通学路への出入口に何らか (時間外のチェーン等による閉鎖、ハンプ(減速プレート)の設置)措置を講じていただけるように協議を続ける。	横断歩道の塗りなおしを検討	横断時に使用する黄旗の提供を検討	児童に、横断歩道を渡ろうとする際は、その意思がドライ バーに伝わるようにするように指導する	通行の規制をかけるために地域の同意が得られるように働きかける。 なお、農業用水路のため蓋をすることはできない。	飛び出し坊やが設置できるように、地域に要望を出すように検討する。 せンマート利用客が定期的にいるため、車両の通航制限は難しい。	通学路の変更を検討する。 また、飛び出し坊や等運転手に注意喚起ができるものの設 置に向けて、地域に要望する。	市道との境界まで、道路管理者が外側線を引く。	既存の表示は市、または警察によるものではなく、交通規制もかかっていないため「止まれ」表示をすることはできない。 道路管理者により、現在の位置に指導線のみ引き直すことができるか検討する。	カーブミラ一等、必要と考えられる設備は設置してあることから、現時点で新たな対策は講じない。	警察による取締等を実施する。	「ゾーン30」は面的な規制のため対象外。 交差点の安全対策として、道路管理者が市道古海22号線と 23号線の交差点(南側)の23号線側に指導線を引くことを 検討する。	すでに両路線とも30キロ規制となっており、効果が薄いため、ゾーン30は実施しない。 本来2つあるはずの横断歩道手前の路面表示(菱形)が、市道中央部の横断歩道には1つしかないため、2つに増やし、注意喚起する。
対策要望・危険な状況	トスク駐車場内の歩道寄りに歯医者を建設中(10月完成予予定)。道路も歩道も狭い。今後交通量が増えることが予想されるうえ、歩道側が駐車場出入り口になり、車の出入りの際、歩行者との接触等の危険性がある。児童登下校時の通行規制や看板等の設置を望む。		構断歩道が車の運転手から気づきにくい→注意喚起の方策		道幅が狭く車の通りも多いため、側溝に蓋があれば歩行スペースが広がり安全性が増す。	車1台がやっと通れる道幅なので、登下校中の児童と車が 接触する恐れがあり危険。通学時間帯だけでも車の通行を 制限してほしい。	交通量が多いのに歩道がない。路側帯も狭いため危険。注 意喚起を促す看板の設置が必要。	農道の棒が減ったこともあり、通行する車のスピードが速 くなった。安全対策をお願いしたい。	止まれの線が消えかかっている。横断歩道を渡るとき車が 止まらない場合がある。止まれの線を書いてほしい。	標識に突っ込む事故あり。見通しが悪い。何らかの対策を 希望。	時間指定の通行止めだがまだ通る車が数台いる。何らかの 対策を希望。	道路が直線でなく、先が見えにくい。交通量が多く、車両速度が速い。止まれの表示がなく危ない。「ゾーン30」を希望。	「ゾーン30」を希望。
道路 管理者	Æ		歐		市	#	<del> C</del>	市	<del>L</del>	¥	中	#	市県
道路名	市道瓦町行徳1号線(今町2−31 2~行徳1−205)		県道八坂鳥取停車場線(バードスタ	ンアム南側)	市道大杙東今在家線 大杙~面影2 丁目方面	市道正蓮寺7号線 正連寺サンマート横道路	市道東今在家橋線 桜谷~東今在家 方面(県道国府正蓮寺線付近)	農道(菖蒲地内)	市道古海38号線(県道高路古海線 との交差点)	市道古海54号線と古海10号線、 21号線との交差点	市道古海21号線	市道古海21号線	県道159号高路古海線、市道古海 33号線の一帯
学校名	明徳小		倉田小	• [	山湯回	小硰里	回影小	大正小	大正小	大正小	大正小	大正小	大正小
番号	15		16		17	18	19	20	21	22	23	24	25

通海っち	学校名	順路 名	道路 管理者	対策要望・危険な状況	対策内容	対策者	実施時期
26	中紀小	<b>市道德尾安長1号線</b>	<del>L</del>	時間規制があるが、スピードをかなり出して走行する車両 がある。	通行規制の時間帯(特に下校時)が学校の実態とやや乖離しているため、実態に即した規制時間に変更を検討。 周辺住民、許可証発行者との調整、規制の標識・表示の変更も必要。	<sup>黎</sup> 究	R 4
27	世紀小	<b>市道德尾安長1号線</b>	<del>IC</del>	低学年の下校時刻が14:30となっており、交通規制の 時間が実態とあっていない。	通行規制の時間帯(特に下校時)が学校の実態とやや乖離しているため、実態に即した規制時間に変更を検討。 周辺住民、許可証発行者との調整、規制の標識・表示の変更も必要。	<b>沙</b> 阿 <b>沙</b> 尔	R 4
28	世紀小	市道古海高住線(吉岡街道) 大正橋東側	Æ	交通量が多いので、押しボタン式の横断歩道にしてほしい。 い。	通学時間帯の交通量等を調査のうえ、押しボタン式信号機 の設置を検討。	飘	未定
29	世紀小	県道181号線(吉岡街道) JA湖南支店付近	账	飛び出し防止の表示等設置してほしい。	横断歩道両端にストップマークを設置。	市協働推進課	R3.8実施済
30	世紀小	市道古海高住線(吉岡街道)徳尾3 号線交差点	<del>L</del>	步道が狭隘。	道路の規格から、現状の歩道の幅員が最大でこれ以上の拡幅は困難。 電は困難。 本両向けの対策(外側線のドット化など)は既に対策済。 ※将来的には南北線の開通により交通量に大きな変化が予想される。		
31	末恒小	市道美萩野1号線(JR末恒駅南口)	<del>IC</del>	歩道が狭いため、登下校時、横断歩道の標識と塀の間に児童の傘がひっかかり大変危険→標識の位置変更等、ひっかからない処理をお願いしたい。	標識柱の設置場所を、歩道内の現在より車道側に移す。設置にあたっては歩道側に曲げた柱を用いることで、自動車の通行の支障にならないようにするとともに、雨天時の歩行者の通行を容易にする。	<b>冰</b> 巡	R3年度内
32	末恒小	<b>県道本鹿高福線</b>	旹	車道・歩道とも狭いうえ、抜け道道路であるためスピード を出す車が多く危険である	パイパスの設置を検討する	旹	未定
33	米里小	市道中大路雲山線 (西大路公民館付近)	<del>IC</del>	車道が狭く、歩道もない。朝は時間制限があるが、帰りは 時間制限がない。白線を引いてほしい。	・要望箇所は令和3年度から年次的に歩道整備を実施予定。 定。 ・整備完了までの安全確保のため、令和3年度に歩道整備 を行う箇所以外の区間において、外側線を引けるか検討する。	<b>市道路</b> 課	未定
34	が井ノボ	市道桂木杉崎線(桂木15、20号	<del>IC</del>	この道路は見通しが良く、スピードを出す車が多い。 舎下校時に横断歩道を横断する際に危険である。⇒押しボ	・押しボタン式信号の設置は、両方向で300台/hの交通量 が無ければ設置できないため、通学時間帯の交通量調査を 行ったうえで、設置について検討する。	警察	未定
		禁との父走点)			負のペイントが薄	<b>警</b> 察	未定
					歩道側に「止まれ」の表示を貼り付ける	市協働推進課	R3.8実施済
35	小井ノサ	市道海蔵寺広岡線(国道29号バイパ ス下トンネル内)	<del>IC</del>	照明が切れている箇所が多く、薄暗いので、歩行者が見えにくい。不審者情報があったり、スケボーをしている若者があったり、スケボーをしている若者があったりして、治安に不安がある。⇒パトロールの強化、トンネル内の照明の改善	照明は明度センサーにより作動しており、日中は3灯の内1灯しか点灯しない仕様だが、センサーが正常かどうか点検する。	国土交通省	未定
					駐在によるパトロールは引き続き実施する。	警察	随時

実施時期	<b>业</b>	fiñ	R3年度内	ED.	FIF)	tin)	₽₩	R3.8実施済	뜐		印	tin)	识	FF)
	超	* 出	R34	未定	—————————————————————————————————————	* 引	<del>【</del>	課 R3	未完		未定	未定	**	**
対策者	数ii 改k	当	際	旹	<del>IC</del>	<del>IC</del>	警察 市道路課	市協働推進	市道路課		市道路課	市道路課	跳	当
対策内容	駐在によるパトロールは引き続き実施する。	文差点たまり場周辺に、ガードレールに代わる物で、安全 が確保できる物を検討し設置するよう進める。	信号機の設置はスシロー前に点滅式信号があり、100m以内であるため困難 「一時停止」の強調表示を実施	県道拡幅工事を行なうことを検討	県事業で県道292号八坂鳥取停車場線の拡幅事業 (バス停等を拡げる) があるため、市道の拡幅も前向きに検討したい。	指導線を設置することを検討する。	町内会からの要望もあり、ゾーン30の指定に向けて調整中。 中。 具体的なエリアの確定、道路の改良などの内容について は、今後個別具体的な調査等のうえ決定していくとにな る。	踏切出口、横断歩道手前部分にストップマークを2枚設置。 7	狭窄部分に破線表示等の注意喚起表示を検討する。	カーブミラーについては、道路の隅切りが設置されており、見通しが確保されているため設置は難しい。	センターラインについては、L字路部分に設置を検討する。	デリニエーターは補修を行う。	朝の時間帯で、交通量調査を実施し、横断歩道の設置を検 討する。	横断歩道南側については歩道部分の構造等を確認の上、落 下防止策の設置を検討。 北側についてはグレーチング等を側溝部分に設置しスペー スの拡大を検討する。
対策要望・危険な状況	照明が切れている箇所が多く、薄暗いので、歩行者が見えにくい。不審者情報があったり、スケボーをしている若者があったりにて安がある。⇒パトロールの強化、トンネル内の照明の改善	交通量・歩行者も多く、交差点部に車両が突っ込んできた場合大変危険。交差点部のガードレール設置を要望。	交通量が多く危険 →信号機の設置	交通量・歩行者の多い区間であるが、歩道が狭く危険。歩 道拡幅を希望。	通学路ではあるが、道幅も狭く車のすれ違いも困難なうえ、幼稚園の送迎や通勤のために進入してくる車が多い。 歩道もなく、信号待ちのたまり場もないので非常に危険。 →歩道の整備	①交差点4カ所の指導線の設置(※標識・止まれ標示の必要なし) なし) ②外側線の設置	交通が激しい ⇒スクールゾーン指定 車のスピードが速い	児童飛び出し⇒停止マークをつける 看板等設置	スピードを出す⇒看板等の設置 車が危険	①90度の急カーブのため、カーブミラーを設置してほし い。	②出会い頭での事故になりやすいため、センターラインを かいてほしい。	③以前あった反射灯が折れたままになっている。新しい反射灯を設置してほしい。その際は、黄色い大判のものを要望する。	横断が危険なため、2か所に横断歩道を設置してほしい。	歩道が狭く、下にある田んぼに落ちそうで危険である。柵かガードレールのようなものを横断歩道の幅だけでよいのでつけてほしい
道路 管理者	<del>IC</del>	账	账	账	Æ	<del>IC</del>	<del>IE</del>	<del> </del> E	Æ		Æ		<del>IC</del>	账
道路名	市道海蔵寺祢宜谷線(国道29号バイ パス下トンネル内)	県道鳥取砂丘線 (浜坂小学校入口交差点)	主要地方道鳥取国府岩業線、市道立 川六丁目線接合部	県道鳥取国府線(卯垣交差点~ 岩倉サンマート付近交差点)	市道宮長的場2号線(第四幼稚園~ 県道八坂停車場線間)	市道叶18号線と19、20号線と の交差点(4か所)	あけぼの地区	市道湖山町南三津線(大寺屋踏切付近)	市道大学通り(湖山南号線との交差 点)		市道若葉台南1号線と若葉台南19 号線のなき占		市道若葉台北5号線	県道矢矯松原線
学校名	半く半小	浜坂小	岩倉小	岩倉小	美保南小	美保南小	小田田競	小阳日照	湖山西小		若葉台小		若葉台小	湖南学園
番号	36	37	38	39	40	41	42	43	44		45		46	47

実施時期	未	米点	未	R3年度内	R3年度内	米 未 完	米	1	未定	哲	* 记	R3年度内	R3年度内
対策者	市道路課	市農村整備課	變	市道路課	半道路課	市道路課 警察	市道路課		警察	当	黎	市国府支所	<b>警</b> 察
対策内容	歩道のフラット化整備を行うことを検討する。	橋に転落防止策の設置を検討。堰の管理等に支障が出ることが無いよう、柵の位置や形状等については関係者と協議が必要。	該当時間帯の交通量、車両速度を考慮の上規制を検討する。 る。 徳尾集落から市道への接続部に一時停止規制を検討。	要望箇所周辺にセンターラインを設置するとともにドット ラインを追加、視覚的に速度抑制を図る。併せて既存の路 面標示についても補修を行う。	植栽を伐採、防草シートを設置し見通しを確保する。	中央線の設置を検討する 点滅信号の設置は難しい 横断歩道の設置を検討する	断歩道付近に、道路照 の他の場所については ことで設置は可能。	側溝の柵は、水路の保全管理のためにあえて隙間を残して いるものと思われるため、利用者で現状維持しローブ等で 塞いで管理することを検討して欲しい。	<ul><li>一時停止の路面標示が消えかけているため補修を行う</li></ul>	路面を覆っている樹木は、歩道山側の土地を所有する個人 の資産に該当するため予防的な伐採等は難しい。 危険個所については降雪の前後に適宜点検を行い、道路管 理の範囲内で危険排除の対応を行う。	一時停止の路面標示を補修する。 カーブミラ一設置により目視を行わなくなり、かえって歩 行者の危険が増すことが考えられるため、設置は行わな い。	公道であり通り抜け禁止等の規制表示を入れることは難しい。 い。 交通安全対策として注意喚起の看板等が設置できないか検 討する。	現地確認を実施し、車両を確認の上、注意を実施又は信号 時間の亦電を拾討する
対策要望・危険な状況	歩道の幅がかなり狭く、車道との高さを解消するために多くの個所が掘り下げられており、波打ったような形状になっている。朝の通学時間帯はそこを歩行者と自転車が混在して多数とおり危険である。	水路にかかっている橋に欄干等がなく、自転車の生徒が曲がるとき、水路に落ちる恐れがあり、大変危険である。橋に欄干等の設置をしてほしい。	朝夕は多くの車が猛スピードで行き交い、いつ事故が起きてもおかしくない。 速度や時間の規制、一時停止や徐行の規制をお願いしたい。	速度抑制対策、ラインの塗り直し	植栽による視界の悪さ	中央線が途切れている。公園もあり、点滅信号を設置して もらいたい	街灯がない見通しの悪い箇所があるため、街灯を設置して もらいたい	ミキスターB(集合住宅)交差点角の側溝、一部に柵がなく 高さもあり、落ちたら大変危険。		旧国府総合支所から東側の集合住宅(万葉の里)の歩道が山から道路側にはみ出した大木が数多くあり、降雪時等の際に、折れて落ちてくる危険がある。	鳥取市国府町宮下1178番地付近の交差点東側の一時停止マークが消えかけていて危険。さらに交差点が鋭角になっており、住宅の柵等もあり見通しが悪い。	抜け道としてスピードを上げて車が走る。→標識の設置	
道路 管理者	Æ	<del> C</del>	Æ	<del>IC</del>	Æ	#=	<del>  -</del>	<del> </del>		些	<del>IC</del>	Æ	
道路名	市道大森通り、梶川通り	市道德尾安長1号線横水路(世紀小 学校付近)	市道徳尾3・4号線(野坂川沿い)	市道賀露上浜灘端線(国道9号付近)	市道賀露上浜灘端線 (国道9号付近)	市道 大杙東今在家線(市道大杙団地5号線、10号線との交差点)	市道 大杙正蓮寺線(県営住宅付近)	市道宮下6号線と区画道路28号線 との交差点		県道31号(主要地方道鳥取国府岩 美線)	区画道路13号線と14号線の交差 点	市道国府町谷2号線	
学校名	田	中中	恒 中 中	選 中	湖東中	桜ヶ丘中	桜ヶ丘中	南ノ下小		宮ノ下小	宮ノ下小	国府東小	
番号	48	49	50	51	52	53	54	55		56	22	58	

国所来小   株型田田市等 1 中級	し号	学校名	道路名	道路 管理者	対策要望・危険な状況	対策内容	対策者	実施時期
国府東小   保護時間面接接線31号   品   日谷小野市しボシ式橋町子道に気づかずに、通り独する   日   可能なの対したは大き機の扱うにもの道路設備として 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2	59	国府東小	市道国府町谷 1 号線	<del>l:</del>	保育園送迎の車あり。	該当道路は、幅は狭くカーブしていることから、もとよりスピードを出しづらい状況であり、標識や路面標示による速度の注意喚起は効果が見込めない。カーブミラーについては必要に応じて資材提供が可能。		
国府東小 県近194号津ノ井国府縣	09	国府東小	3.1	些	新歩道に気づかずに、通り抜け	8 C C C C	際際	随時
(	61	国府東小	194号津/	些	無しの横断歩道。玉鉾橋方面から来る車から見えに →標識等	も車両が気付き易くなるよう、信号 ことを示す路面表示を補修する。	警察	随時
福部未来学園 市連青田蔵見線 市 カーブで見通しが悪い	62	福部未来学園	県道43号鳥取福部線	歐	カーブで見通しが悪く歩道が狭い	分離標 (ラバーポール)の設置をすでに行っており、 上の対応を行う緊急性は低いため、対策の実施は国る。		
福部未来学園   保道 12 号線 2 2 2 9 8 2 2 2 2 9 8 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3	63			<del> C</del>	カーブで見通しが悪い	でに2基の道路反射鏡(カーブミラー)の設置 、これ以上の対応を行う緊急性は低いため、 困難である。		
福部未来学園 県道 2 1 2 号線 (福部未来学園前)	64	福部未来学園		些		補修を行う	警察	R3年度内
福部未来学園 保道43号線 (福部インターチェンジ出口の交通量が多くて危険。信号機設置 等額による巡視の強化。信号機の設置は困難なので、バト (R2の対策 推りの会生策を希望。	65	福部未来学園	県道212号線(福部未来	当	歩道の表示が薄くなっ	<b>定路面表示が消えかかっているので、補修を行う。</b>	警察	R3年度内
福部未来学園 県道43号線	99	福部未来学園	県道43号線 (福部インターチ	嘭	て危険。 出ていな	警察による巡視の強化。信号機の設置は困難なので、パトロールを行う。	警察	随時
「	75	短船 未来学员	司首47号總	画	. 当量が多く、	ラー舗装など、注意喚起対策を検討する。 ************************************	県	未定
河原第一小 県道国支停車場線 供送されている河原橋を追信格籍をしていただきたい。 本年度、既に発注済である。令和3年度及び4年度の2年 信 (国道53号機 (国道53号機 (国道53号機 (国道53号機 (国道53号へ国英報) (国道53号へ国英報) (国道53号へ国英報) (国道53号へ国英報) (国道53号へ国英報) (国道53号へ国政報) (国道53号へ国政報) (国道53号へ国政報) (国道53号へ国政報) (国道53号へ国政報) (国道53号へ国政報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ国政策報) (国道53号へ区が高いていかの道路標 で、ロートレールの間が30センラほど空いて で、ガートレールを欄干まで隙間なく設置してほしい。 (国域第52号を設立する。 (国域252号である。令が高いていかの道路報 で、ガートレールを欄干まで隙間なく設置してほしい。 (国道40日本が38を検討する) (国域252号である。令和35名を検討する (イパスの設置を検討する) (国域252号である。令和35名を検討である。 (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を持対262号を持力262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を検討する) (国域262号を持力362号を持力262号を検討する) (国域262号を持力362号を持		图十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	75 JE 10 73 IN	K		バトロールを行う。また、	警察	随時
河原第一小 県道国英停車場線 乗い道路であるが、スピードを出す車両があり危険。ス 容発看板は設置場所がない。県が速度抑止のための道路標 県   西郷小 県道196号和小屋曳田線 東道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを 重済する危険性があるのでよがあるのでは、力・レールの間が30センチほど空いででは、立足を踏み外した場合、転落する危険性があるのでは、力・レールを欄干まで隙間なく設置してほしい。 転落防止のため欄干とガードレールに鎖を設置する。 県   西郷小 県道和小屋曳田線 車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードをがまるためスピードをがあるのを は3路の拡幅を検討する 県 単立・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードをがわるためスピードをがまするを は1ま車が多く危険である 場	98	河原第一小	3 2	些	, ال	年度、既に発注済である。令和3年度及び4年度の2 で柵部分を全面取替する。	県	R4年度内
西郷小県道196号杣小屋曳田線本角橋の欄干とガートレールの間が30センチほど空いて いる。橋の下に小河内川が流れており、児童が川をのぞい で、ガートレールを欄干まで隙間なく設置してほしい。転落防止のため欄干とガードレールに鎖を設置する。 ・ ボートレールを欄干まで隙間なく設置してほしい。車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを ・ 出す車が多く危険である ・ 出す車が多く危険である ・ 出す車が多く危険である車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを ・ はますが多く危険である ・ 出す車が多く危険である車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを ・ はますが多く危険である車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを ・ はますが多く危険である車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを ・ はますが多く危険である車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを ・ はますが多く危険である車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを ・ はまますはよいさんの設置を検討する標	66	河原第一小	県道国英停車場線 (国道53号~国英駅)	歐	を出す車両があり危険。	発看板は設置場所がない。 (点線ラインなど)を検討	県	未定
西郷小県道和小屋曳田線車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを 出す車が多く危険である道路の拡幅を検討する は は    	0/	西鄉小	9	歐	本角橋の欄干とガートレールの間が30センチほど空いている。橋の下に小河内川が流れており、児童が川をのぞいて誤って足を踏み外した場合、転落する危険性があるので、ガートレールを欄干まで隙間なく設置してほしい。	16	旹	光記
散岐小 県道本鹿高福線 車道・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピードを バイパスの設置を検討する 県山す車が多く危険である	71	西郷小	県道杣小屋曳田線	谱	え、直線道路であるためスピー る	to	県	未定
	72	散岐小	県道本鹿高福線	眦	<ul><li>・歩道とも狭いうえ、直線道路であるためスピード車が多く危険である</li></ul>	バイパスの設置を検討する	県	未定

学校名		道路名	道路 管理者	対策要望・危険な状況	対策内容	対策者	実施時期
河原中		県道鷹狩渡一木線と市道渡一木中学 校線との交差点	账	T字路の見通しが悪く、自転車と自動車の接触の恐れがある。 カーブミラーの大型化や止まれの文字と停止線があるが、 ドライバーに徐行を促す工夫をしていただきたい。	一時停止の停止線で車が止まるようにするため、自歩道と 自歩道との間の車道部に横断歩道を設置するよう智頭警察 署から鳥取県公安委員会へ申請する。	数形	长
河原中		市道稲常徳吉線 (鳥取自動車道の下)	₩	街灯がなく、夕方自転車通学の生徒が危険である。不審な 車も停まっていることがある。トンネル内の街灯の設置を お願いしたい。	防犯灯設置は、市が設置し地元が電気代等の維持費を負担 することになるため、通学生徒の住所地である稲常地区に 防犯灯設置を打診する。	市河原支所	未完
河原中		県道196号鷹狩渡一木線	嚂	自転車通学の生徒が利用するが、歩道がなく道幅も狭く危険である。道路の拡張の必要性がある。	県道バイパスが令和4年3月に完成するため、完成後は通学路を県道バイパス自歩道にすることが可能になる。 中学校は通学路を県道バイパスに変更することを検討する。	华校	R4年度内
千代南中		国道53号線(川中橋バス停南)	H	歩道横に深い側溝があり大変危険→ガードレール、グレー チング、街灯等の設置を要望する。	側溝沿いに、転落防止柵を設置します。交差点や横断歩道 箇所には道路照明を設置することができますが、歩行者用 の防犯灯についての設置は難しいと考えます。	国土交通省	未定
佐治小		国道482号	H	歩道がなく、歩行者の脇を大型車が走行し、危険。→ <i>グ</i> リーンゾーンに	朝の登校時は通勤時間帯と重なり車の通行量が多い。また、佐治川上流で災害復旧工事をしている関係で大型車の通行も多い。河川側には農業用水路があるため拡幅工事不可。山側の拡幅も大規模な工事になるため実施困難。よって、歩道の設置は難しい。河川側の路肩のグリーゾーン化を検討する。	谱	未定
宝木小		国道9号線	H	パナックむらかみから宝木バス停までの歩道に歩車道ブロックがない。過去に車が突っ込む事故が発生しており、危険。 一歩車道ブロックを設置してほしい。	ガードパイプまたは歩車道境界ブロックの設置を検討する。	国土交通省	R3年度内
瑞穂小		<b>市道371下坂本村内線</b>	Æ	道路に沿った用水路側にガードパイプが無く、深い用水路に落ちる危険性がある。用水路側にガードパイプ等落下防止手摺等を設置してほしい。	当該道路は、一部幅員が狭く、ガードパイプ等の設置は困難である。 通学指導の徹底により安全確保を図る。	学校	R3年度内
浜村小		県道275号八東水勝見線	凿	中原左官さんから下原に向かう途中に急に道路が狭くなり、向かってくる車から見ると急に子どもたちが現れることになる	鳥取県が現在行っている用地買収交渉が困難な場合、現在 の横断歩道の移設とグリーンベルトの増設を検討する。	<b>市道路</b> 課	R3年度内
青谷小		県道274号線 (県道青谷停車場 井手線)	账	狭い道だが、子どもが歩いているすぐ横をスピードを出して走る車が見られる。道路に「通学路」とペンキで表示し	の速度規制のための警察による取り締まりを依頼	市青谷支所	光記
	T			てほしい。	道路の3箇所に「通学路注意」の路面標示を検討する。	谱	R3年度内
青谷小		市道高等学校線(防災広場前)	Æ	広場から出た左側の道が広がったことにより、スピードを出して走る車が増えた。見通しも悪いので、ミラーの設置かストップマークの表示をしてほしい。	カーブミラーは、意味がないので、交通安全協議会で飛び出し坊やを購入できないか検討する。 な通安会や議会でストップラークを集示する	交通安全協議会亦逼安全協議会	未定83.8年格勒
	1				-2	父姐女王浙퍯玉	K3.8米居汝