

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宝木小1/2）

地理院地図
GSI Maps



<要望等>

バス停付近の歩道の幅が狭い。

<対策>

バス待ちの人がとどまるスペース（自治会館）がある。屋根もあり、雨風をしのぐことができるので問題はない。

バス会社が業務として指導すべき。子どもが車内で転倒してけがをすれば車内の事故になるため、浜村警察署から日ノ丸バスへ注意を行う。