

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・日進小）1/3

地理院地図

GSI Maps



<要望等>

- ・ 県道若葉台東町線の抜け道として利用する車が多い（朝）
 - ・ ドラッグストア新設により地元以外の車が激増（夕方）
 - ・ 速度が速い車両も多く、過去に事故も発生（2013、2018）
 - ・ 駐車車両、植栽（民地）により交差点内の視距が不足
 - ・ 分散して下校するため、吉方線から児童を認識しにくい
- 夕方は特に危険

<対策>

南吉方1号線南側に「減速」の路面標示、交差点内に「+」交差点マーク、交差点内の巻き込み防止外側線設置を検討する。

カーブミラー（北東側と南西側2か所）は以前撤去しているようなので、撤去した経緯を確認する。確認したところ、見通しが確保出来るため、町内会長の同意を得て2019年1月に撤去したもの。再設置は難しい。