

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・日進小）3/3

地理院地図

GSI Maps



<要望等>

- ・児童の急増（マンション新築）により登校班を分散させる必要があり、永楽通りの両側を登校している→両側にグリーンベルト
- ・東品治交差点、末広温泉町交差点を回避する車が多く、速度も異常な速さ（永楽通りが優先道路のため弥生橋通りに合流しやすい）→取締強化
- ・中筋交差点（こぜにや横）内の外側線が不連続のため、横断待ち児童を巻き込む恐れがある→交差点改良

<対策>

山白川から中筋交差点までの路側帯（両側）に歩車道境界ブロック設置を計画し、町内会に意見を伺ったが、反対意見があり実施を見送っている。代替え対策とし、カラー舗装を設置することは難しい。

中筋交差点歩道部分について、外側線の延長等の巻き込み防止策を検討する。