

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・鹿野学園2/2）

地理院地図
GSI Maps



市立鹿野学園王舎城学舎

R05

＜要望等＞
道幅が狭く、横にやや深い用水路がある。

＜対策＞
交通量がそれほど多くないことと、用水路の転落防止のためにガードレール等をつけるとさらに道が狭くなるため、対策実施しない。