

R01 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・逢坂小）



① 市道陸逢郡家勝見線

<要望等>

カーブ周辺で竹が生い茂り見通しが悪い。カーブミラーが汚れている。

<対策>

竹は伐採され、見通しが確保できている。カーブミラーは清掃する。



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 令元情複、第 858 号)
この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。