


R02 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・用瀬小 1/2）



R02 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・用瀬小 2/2）



②市道用瀬三角線

<要望等>

枝が道路側に出ており、見通しが悪くなっている。

<対策>

町内で大規模な伐採作業を行い、歩道の確保はできており、点検時において対策実施済み。

