

R03 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宮ノ下小） 1/3



<要望等>

交差点の側溝の一部に柵がない場所があり、転落の危険があるため防護柵を要望。また一時停止の路面表示が消えかかっている。

<対策>

水路の保全管理のためと思われるので、隙間をロープ等で塞ぐことを検討して欲しい。

一時停止の路面標示の補修を行う。→実施しました



R03 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宮ノ下小） 2/3



<要望等>

道路に向かってはみ出した大木が数多くあり、降雪時等に折れて落下する危険がある。

樹木の撤去を要望。

<対策>

土地所有者の資産のため予防的な伐採等は難しい。降雪の前後に適宜点検を行い、道路管理の範囲内で危険排除の対応を行う。



R03 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・宮ノ下小） 3/3



<要望等>

- 一時停止の路面標示が消えかけており危険。
- また交差点の見通しが悪いため、カーブミラーの設置を要望。

<対策>

- 一時停止の路面標示を補修する。
 - 補修しました
- 却って歩行者の危険が増すことが考えられるため、カーブミラー設置は行わない。

