

別紙

# 分析結果報告書

報告書番号05001072M

鳥取市 殿

平成17年9月26日

濃度計量証明事業登録 第6-25号  
音圧レベル計量証明事業登録 第7-3号  
振動加速度レベル計量証明事業登録 第8-9号  
作業環境測定機関登録 第33-1号  
財団法人 淳風会

〒700-0072  
岡山市万成東町3-1

TEL(086)252-1355

先般依頼を受けました分析結果は下記の通りです。

記


## 豊実保育園・豊実会館

- 1 . 試料名 : 鳥取市関係施設 全37試料 (別紙参照)
- 2 . 分析方法 : X線回折方法
- 3 . 分析結果 : (別紙参照)
- 4 . 分析者 : 吉田 豊 (第1種作業環境測定士 33-98号)

以上

No.	採取日	名称	主管課	使用場所	分析結果
[Redacted]					
16	8月22日	豊美会館	農業振興課	屋根	アモサイト（茶石綿）含有 （1%を超えて含有）
[Redacted]					

ファイル名 : 石綿定性0509¥51072M-16  
サンプル名 : 豊美会館  
分析日時 : 05-09-15 10:08:01  
分析条件 :  
X線管球 : Cu(1.54060 Å) 管電圧 : 40.0 kV 管電流 : 30.0 mA  
測定範囲 : 5.0000 ~ 40.0000 度 ステップ幅 : 0.0200 度  
計数時間 : 0.60 秒 スリット DS : 1.00 度 SS : 1.00 度 RS : 0.30 mm





8月22日

豊実会館

屋根裏面・梁・柱

---

---

---


---

---

---

---

---



8月22日

豊実会館

屋根裏面・梁・柱

---

---

---

---

---

---

---

---