


## R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・日進小）1/3

地理院地図  
GSI Maps



### < 要望等 >

広い道で見通しは悪くないが、車の往来が多い。横断歩道もスクールゾーンもない。白線も薄いので、歩行が危険。

### < 対策 >

劣化している外側線については修繕を行う。

横断歩道は歩行者が安全に横断待ちするためのスペースが確保できないため、設置できない。



## R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・日進小）2/3

地理院地図  
GSI Maps



< 要望等 >

スクールゾーンが住宅地と反対方向についている。  
住宅側にもスクールゾーンはつけられないか。

< 対策 >

当時、地域・保護者の意見を集約した結果、電柱が無く、駐車場の出入り車両との接触リスクの少ない西側を選んだ経緯があり、現在も状況は変わっていないため、対応しない。

## R04 通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・日進小）3/3

地理院地図  
GSI Maps



### < 要望等 >

縁石は住民の同意が難しいため、グリーンゾーン設置等、別の対応についてアドバイスをいただきたい。

### < 対策 >

取り締まり、パトロールを実施。

縁石の設置は高齢者が躓く危険があるということで、地域として合意形成が得られず。