

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・河原第一小1/2）

地理院地図  
GSI Maps



<要望等>

ガードレールと道の隙間が空きすぎている。以前事故があり、ガードレールに一本足されているらしいが、それでも隙間が広いので児童が落下する危険性がある。

<対策>

隙間に鉄棒を設置し、隙間をなくした。