

## R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・河原第一小2/2）

地理院地図  
GSI Maps



### <要望等>

通学路横の側溝に蓋がないので、児童が落下する危険性がある。

### <対策>

歩道の幅は広く、溝まで低くないので、県では蓋を設置できない。