

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・国府東小）2/2

地理院地図
GSI Maps



<要望等>

カーブ部分に防護柵が無く危険

<対策>

歩道を通学路として利用している状況を確認。安全対策のため反射材等の設置に向けて検討する。