


R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・佐治小2/3）

地理院地図
GSI Maps



<要望等>

降雨時、地震時にごけ崩れの可能性あり

<対策>

草木が生い茂っており、状況確認はできなかったが、落石注意看板が設置してあったため、再度、法面の点検を行っていただくよう依頼した。