

## R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・鹿野学園1/2）

地理院地図  
GSI Maps



### <要望等>

道幅が狭く、緩やかなカーブとなっており、見通しが悪い。

### <対策>

浄徳寺付近にある看板と曲がり角付近にある標識に「通学路」標識を設置する。