

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・修立小）1/3

地理院地図
GSI Maps



<要望等>

脇道と県道が合流する箇所。家屋があり見通しが悪い。歩行者の確認のためにカーブミラーもしくは飛び出し危険表示等が必要

<対策>

該当箇所では設置基準に満たないためカーブミラーの設置は不可能。歩道も広く、歩行者からも見通しはいいため、地域の方に注意して運転してもらうよう学校から伝えてもらう。