

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・修立小） 2/3

地理院地図
GSI Maps



<要望等>

袋側側道一部柵がない箇所がある。川に下りる階段もあり大変危険

<対策>

該当箇所における柵の設置については設置基準を満たさないかもしれないので難しい。設置基準等については改めて確認を行う。

学校からも近づかないような注意喚起を行ったり、柵がない場所のみ向かい側の道路を通るなど対策をしてもらう。