

R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・津ノ井小）1/2

地理院地図

GSI Maps



<要望等>
登下校で渡る横断歩道が、信号と信号の間の道路の緩やかな坂の上にある。道路が平らでないため、標識はあるが運転者から横断歩道が見えず、意識は信号に向きがちで横断歩道があるとわかりにくい。→道路に注意喚起の表示などを希望。

<対策>
横断歩道の塗り直しは上申済。
西側に横断歩道手前の菱形の表示がないため、表示する（東側は交差点が連続しているために表示できないものと思われる）。

