


R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・津ノ井小） 2/2

地理院地図
GSI Maps



<要望等>
交差点形状が悪い、かつ横断歩道部に防護柵が無
<危険
<対策>
交差点改良等を検討する。