

# R05通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・若葉台小） 1/3

地理院地図  
GSI Maps

## <要望等>

歩行者からも車からも見通しが悪く、車道には横断歩道もなく、車の停止線のみなので危険。何らかの対策をお願いしたい。

## <対策>

見通しが悪くなっている原因の草木を切ることにより、見通しを良くする。  
歩道に「とまれ」と書いてあるステッカーを貼ったり、「とまれ」表示を塗り直すことにより、歩行者にも止まる意識を持ってもらう。

