

R06通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・福部未来学園） 1/7

地理院地図

GSI Maps

<要望等>

- ①通学路には歩道なし。バス待ち場所は歩道でとても危険
- ②横断歩道の表示、停止線が薄くなっている。通行する車はかなりのスピードを出して危険。「飛び出し危険」等の看板が急務。

<対策>

- ①安全対策内容を整理（歩道整備、路肩拡幅等）したうえで予算要求を検
- ②横断歩道、停止線の塗り直し（実施済）

