

R06通学路対策予定・対策検討箇所図（鳥取市・中ノ郷中）1/2

地理院地図
GSI Maps

<要望等>
木を切って、だいぶ見通しが良くなったが、やぶになっていて見通しが良くない。階段を上がっていくと、上が空き家になっている。
<対策>
地元に毎年の草刈り等が実施可能か確認を行う。
既に、見通し良く刈込が完了しており、当面、現状維持とする。

